

Certyfikat

Kontrola zgodności pod względem higieny

Badany szereg przyrządów	Tłumiki i kulisy a) materiał dźwiękochłonny laminowany warstwą jedwabiu szklanego, zabezpieczający powierzchnię kulisy przed ścieraniem b) materiał dźwiękochłonny laminowany warstwą jedwabiu szklanego z blachą rezonansową c) wariant L z dodatkową blachą perforowaną d) wariant F z folią i dodatkową blachą perforowaną																								
Producent	Karpol Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Pila, Polen																								
Data i miejsce kontroli	11.12.2009, ILH Berlin, Kurfürstenstraße 131, D-10785 Berlin																								
Kryteria kontroli	ważne wymogi następujących przepisów pod względem higieny: <table><thead><tr><th>Ogólna technika powietrza pomieszczeń</th><th></th><th>Obszar szpitali</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SWKI VA104-01 (04/2006)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>DIN 1946-4 (12/2008)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>VDI 3803 (10/2002)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>SWKI 99-3 (03/2004)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021 (09/2003)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ÖNORM H 6020 (02/2007)</td><td><input checked="" type="checkbox"/>*</td></tr><tr><td>DIN EN 13779 (09/2007)</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <input type="checkbox"/> nie potwierdza się. <input checked="" type="checkbox"/> potwierdza się z nałożeniem obowiązków. <input type="checkbox"/> potwierdza się bez nałożenia obowiązków.	Ogólna technika powietrza pomieszczeń		Obszar szpitali		VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>			SWKI VA104-01 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008)	<input checked="" type="checkbox"/>	VDI 3803 (10/2002)	<input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004)	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6021 (09/2003)	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007)	<input checked="" type="checkbox"/> *	DIN EN 13779 (09/2007)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ogólna technika powietrza pomieszczeń		Obszar szpitali																							
VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>																								
SWKI VA104-01 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008)	<input checked="" type="checkbox"/>																						
VDI 3803 (10/2002)	<input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004)	<input checked="" type="checkbox"/>																						
ÖNORM H 6021 (09/2003)	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007)	<input checked="" type="checkbox"/> *																						
DIN EN 13779 (09/2007)	<input checked="" type="checkbox"/>																								
Wynik kontroli	Zgodność(ci) pod wzgl. higieny																								
Okres ważności	3 lata: 12.2009 - 12.2012																								
Numer rejestracji	HKP/D/091-1/8/DL/1209/1212/MZ																								



Rzeczoznawca: Dr.-Ing. M. Möritz

wydane 11.12.2009, Berlin

W ramach kontroli zgodności pod względem higieny sprawdzono ważne wymogi pod względem higieny przepisów zaznaczonych znakiem „✓” pod pkt „Kryteria kontroli”. Nie sprawdzano wymogów w innych przepisach uwzględnionych poprzez samo zwrócenie na nie uwagi. Kontrola zgodności pod względem higieny nie obejmuje kontroli toksykologicznych albo ocen materiałów stosowanych w kontrolowanym szeregu przyrządów.

* Schalldämpferkulissen mit Lochblechabdeckung sind im Krankenhausbereich in Österreich nicht zulässig. Alternativ können die geprüften Kulissen mit Glasseidekaschierung ggf. mit Kammerblech eingesetzt werden.